

[별첨1-1. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 02일										
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (f/c)	검출석면의 종류	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
측정 결과	HA-1	부지경계선-1	SARA-5100 1대	10.46	2020년 02월 02일 [09시 34분]	[0.0008]	기준치미만	부지경계선-1	측정 시작 시간:09시34분 측정 종료 시간:13시34분	-
	HA-2	부지경계선-2	SARA-5100 1대	10.49	2020년 02월 02일 [09시 34분]	[0.0009]	기준치미만	부지경계선-2	측정 시작 시간:09시34분 측정 시작 시간:00시00분	-
	HA-3	부지경계선-3	SARA-5100 1대	10.45	2020년 02월 02일 [09시 35분]	[0.0008]	기준치미만	부지경계선-3	측정 시작 시간:09시35분 측정 시작 시간:09시35분	-
	HA-4	부지경계선-4	SARA-5100 1대	10.43	2020년 02월 02일 [09시 36분]	[0.0012]	기준치미만	부지경계선-4	측정 시작 시간:09시36분 측정 시작 시간:13시36분	-
	HA-5	위생설비	SARA-5100 1대	10.62	2020년 02월 02일 [09시 37분]	[0.0021]	기준치미만	위생설비	측정 시작 시간:09시37분 측정 시작 시간:10시17분	-
	HA-6	음압기배출구-1	SARA-5100 1대	10.72	2020년 02월 02일 [09시 38분]	[0.0023]	기준치미만	음압기배출구-1	측정 시작 시간:09시38분 측정 시작 시간:10시18분	-

[별첨1-1. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 02일

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (l/cc)	검출석면의 종류
HA-7	음압기배출구-2	SARA-5100 1대	10.55	2020년 02월 02일 [09시 38분]	[0.0023]	기준치미만
HA-8	음압기배출구-3	SARA-5100 1대	10.62	2020년 02월 02일 [09시 38분]	[0.0021]	기준치미만
HA-9	음압기배출구-4	SARA-5100 1대	10.62	2020년 02월 02일 [09시 40분]	[0.0021]	기준치미만
HA-10	음압기배출구-5	SARA-5100 1대	10.69	2020년 02월 02일 [09시 40분]	[0.0027]	기준치미만
HA-11	음압기배출구-6	SARA-5100 1대	10.52	2020년 02월 02일 [09시 41분]	[0.0025]	기준치미만
HA-12	음압기배출구-7	SARA-5100 1대	10.53	2020년 02월 02일 [09시 42분]	[0.0023]	기준치미만

측정
결과

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구-2			-
음압기배출구-3			-
음압기배출구-4			-
음압기배출구-5			-
음압기배출구-6			-
음압기배출구-7			-

[별첨1-1. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 02일						
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (l/cc)	검출석면의 종류
HA-13	음압기배출구-8	SARA-5100 1대	10.43	2020년 02월 02일 [09시 42분]	[0.0022]	기준치미만
HA-14	음압기배출구-9	SARA-5100 1대	10.67	2020년 02월 02일 [09시 43분]	[0.0027]	기준치미만
HA-15	작업장주변	SARA-5100 1대	10.49	2020년 02월 02일 [10시 30분]	[0.0016]	기준치미만
HA-16	폐기물반출구-1	SARA-5100 1대	10.64	2020년 02월 02일 [11시 00분]	[0.0015]	기준치미만
HA-17	폐기물반출구-2	SARA-5100 1대	10.61	2020년 02월 02일 [13시 30분]	[0.0015]	기준치미만
HA-18	폐기물보관-1	LX40A 1대	10.61	2020년 02월 02일 [14시 50분]	[0.0017]	기준치미만

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구-8			-
음압기배출구-9			-
작업장주변			-
폐기물반출구-1			-
폐기물반출구-2			-
폐기물보관-1			-

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
HA-19	폐기물보관-2	LX40A 1대	10.64	2020년 02월 02일 [15시 30분]	[0.0019]	기준치미만
HA-20	공시로	-	-	-	-	-

측정
결과

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관-2	측정 시작 시간:14시50분	측정 시작 시간:15시30분	-
-	-	-	-

[별첨1-2. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 03일										
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
측정 결과	HA-1	부지경계선-1 SARA-5100 1대	10.58	2020년 02월 03일 [08시 57분]	[0.0010]	기준치미만	부지경계선-1	 측정 시작 시간:08시57분	 측정 종료 시간:12시57분	-
	HA-2	부지경계선-2 SARA-5100 1대	10.48	2020년 02월 03일 [08시 57분]	[0.0010]	기준치미만	부지경계선-2	 측정 시작 시간:08시57분	 측정 종료 시간:12시57분	-
	HA-3	부지경계선-3 SARA-5100 1대	10.53	2020년 02월 03일 [08시 59분]	[0.0009]	기준치미만	부지경계선-3	 측정 시작 시간:08시59분	 측정 시작 시간:12시59분	-
	HA-4	부지경계선-4 SARA-5100 1대	10.44	2020년 02월 03일 [08시 59분]	[0.0011]	기준치미만	부지경계선-4	 측정 시작 시간:08시59분	 측정 시작 시간:12시59분	-
	HA-5	위생설비 SARA-5100 1대	10.49	2020년 02월 03일 [09시 03분]	[0.0023]	기준치미만	위생설비	 측정 시작 시간:09시03분	 측정 시작 시간:09시43분	-
	HA-6	음압기배출구-1 SARA-5100 1대	10.61	2020년 02월 03일 [09시 07분]	[0.0025]	기준치미만	음압기배출구-1	 측정 시작 시간:09시07분	 측정 시작 시간:09시47분	-

[별첨1-2. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 03일										
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
HA-7	음압기배출구-2	SARA-5100 1대	10.64	2020년 02월 03일 [09시 07분]	[0.0025]	기준치미만	음압기배출구-2			-
HA-8	음압기배출구-3	SARA-5100 1대	10.74	2020년 02월 03일 [09시 07분]	[0.0027]	기준치미만	음압기배출구-3			-
HA-9	음압기배출구-4	SARA-5100 1대	10.60	2020년 02월 03일 [09시 10분]	[0.0027]	기준치미만	음압기배출구-4			-
HA-10	음압기배출구-5	SARA-5100 1대	10.58	2020년 02월 03일 [09시 10분]	[0.0025]	기준치미만	음압기배출구-5			-
HA-11	음압기배출구-6	SARA-5100 1대	10.63	2020년 02월 03일 [09시 10분]	[0.0023]	기준치미만	음압기배출구-6			-
HA-12	음압기배출구-7	SARA-5100 1대	10.59	2020년 02월 03일 [09시 12분]	[0.0023]	기준치미만	음압기배출구-7			-

측정
결과

[별첨1-2. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 03일										
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
측정 결과	HA-13	작업장 주변1	SARA-5100 1대	10.61	2020년 02월 03일 [09시 15분]	[0.0006]	기준치미만			-
	HA-14	작업장 주변2	SARA-5100 1대	10.58	2020년 02월 03일 [09시 15분]	[0.0005]	기준치미만			-
	HA-15	폐기물보관-1	LX40A 1대	10.49	2020년 02월 03일 [09시 20분]	[0.0058]	기준치미만			-
	HA-16	폐기물보관-2	LX40A 1대	10.58	2020년 02월 03일 [09시 20분]	[0.0019]	기준치미만			-
	HA-17	폐기물반출구	SARA-5100 1대	10.65	2020년 02월 03일 [13시 40분]	[0.0027]	기준치미만			-
	HA-18	폐기물보관-3	LX40A 1대	10.61	2020년 02월 03일 [14시 40분]	[0.0021]	기준치미만			-

[별첨 1-2. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업자의 석면비산 측정결과

총정리 2020년 02월 03일

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (t/cc)	검출석면의 종류
HA-19	폐기물보관-4	LX40A 1대	10.59	2020년 02월 03일 [14시 40분]	[0.0023]	기준치미만
HA-20	공시료	-	-	-	-	-

측정
결과

측정 지점	비산측정 시작 시간	비산측정 종료 시간	비고
폐기물보관-4	 측정 시작 시간:14시40분	 측정 시작 시간:15시20분	-
-	-	-	-

[별첨1-3. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 04일							
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	
측정 결과	HA-1	부지경계선-1	SARA-5100 1대	10.48	2020년 02월 04일 [09시 00분]	[0.0009]	기준치미만
	HA-2	부지경계선-2	SARA-5100 1대	10.45	2020년 02월 04일 [09시 00분]	[0.0009]	기준치미만
	HA-3	부지경계선-3	SARA-5100 1대	10.45	2020년 02월 04일 [09시 02분]	[0.0010]	기준치미만
	HA-4	부지경계선-4	SARA-5100 1대	10.58	2020년 02월 04일 [09시 02분]	[0.0010]	기준치미만
	HA-5	위생설비	SARA-5100 1대	10.50	2020년 02월 04일 [09시 04분]	[0.0025]	기준치미만
	HA-6	음압기배출구-1	SARA-5100 1대	10.57	2020년 02월 04일 [09시 07분]	[0.0023]	기준치미만
측정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고			
부지경계선-1				-			
부지경계선-2				-			
부지경계선-3				-			
부지경계선-4				-			
위생설비				-			
음압기배출구-1				-			

[별첨1-3. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일							2020년 02월 04일			
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류				
HA-7	음압기배출구-2	SARA-5100 1대	10.67	2020년 02월 04일 [09시 07분]	[0.0023]	기준치미만				
HA-8	음압기배출구-3	SARA-5100 1대	10.57	2020년 02월 04일 [09시 10분]	[0.0025]	기준치미만				
HA-9	음압기배출구-4	SARA-5100 1대	10.54	2020년 02월 04일 [09시 10분]	[0.0023]	기준치미만				
HA-10	음압기배출구-5	SARA-5100 1대	10.61	2020년 02월 04일 [09시 10분]	[0.0025]	기준치미만				
HA-11	음압기배출구-6	SARA-5100 1대	10.42	2020년 02월 04일 [09시 10분]	[0.0025]	기준치미만				
HA-12	작업장주변1	SARA-5100 1대	10.56	2020년 02월 04일 [09시 20분]	[0.0005]	기준치미만				

측정 결과 결과	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	음압기배출구-2			-
	음압기배출구-3			-
	음압기배출구-4			-
	음압기배출구-5			-
	음압기배출구-6			-
	작업장주변1			-

[별첨1-3. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일 2020년 02월 04일									
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류			
HA-13	직업장 주변2	SARA-5100 1대	10.60	2020년 02월 04일 [09시 20분]	[0.0005]	기준치미만			
HA-14	폐기물반출구	SARA-5100 1대	10.68	2020년 02월 04일 [13시 30분]	[0.0027]	기준치미만			
HA-15	폐기물보관-1	LX40A 1대	10.56	2020년 02월 04일 [15시 10분]	[0.0021]	기준치미만			
HA-16	폐기물보관-2	LX40A 1대	10.46	2020년 02월 04일 [15시 10분]	[0.0021]	기준치미만			
HA-17	공시료	-	-	-	-	-			

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
직업장 주변1	 측정 시작 시간:09시20분	 측정 시작 시간:11시20분	-
폐기물반출구	 측정 시작 시간:13시30분	 측정 시작 시간:14시10분	-
폐기물보관-1	 측정 시작 시간:15시10분	 측정 시작 시간:15시50분	-
폐기물보관-2	 측정 시작 시간:15시10분	 측정 시작 시간:15시50분	-
-	-	-	-